




NOTE:

Målene på denne tegning er de mål som glasset leveres med.
I har nu 2 dage til at kontrollerer målene inden glasset går i produktion.
Det er dit/jeres ansvar at kontrollerer at alle mål passer før produktion.